### BEST AVAILABLE COPY

#### 公開実用 200767 昭和57







(4.700A)

実用新案登録願(3)



昭和56年6月16日

特許庁長官 殿

考案の名称 流量調節井

案

爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本管装株式会社内

(ほか1名)

実用新案登録出願人

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 (426) 日本電装株式会社 代表者 平 野

代 理

郵便番号 448

爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 (7477) 弁理士 岡 部 (電話番号(0566)22-3311)



添付書類の目録

(1) 明 書/ 1 通 特許庁 面一 通 (2) [义] (3) 副 通 本 56. 6. 18 状/ (4) 委 通 Œ 出颐第二課

701

(1)

56 089147/

#### 明 細 普

- 1 考案の名称 流量調節井
- 2 実用新案登録請求の範囲

施体入口および施体出口を有する弁ケースと、 とのケース内を移動可能を弁作動軸と、との弁作 動軸に固定された弁体を具備し、かつ、との弁体 をシール部とガイド部とで構成すると共に、この ガイド部のシール部側の部位に構を形成したこと を特徴とする流量調節弁。

3 考案の詳細な説明

本考案は温水式暖房装置の弁構造に関するもので、特に自動車用温水式暖房装置に用いて好適なものである。

従来周知のとの極の流量調節井を第1図にかいて説明する。

1は井ケースで、エンジンよりエンジン合却水を導入する温水施入側突出部1 a , およびエンジン冷却水を車両駿房装置のヒータコアへ導出する 成出側突出部1 b を有する。 2 は一端に弁体 3 を

(1)



2001/61

## 公開実用 昭和57— 200767

有する弁作動軸、4はブラケットで弁ケース1に 較め固定されている。また、弁作動軸2と弁ケー ス1の間には、ポリアセタール等耐熱性に優れた 個脂よりなるガイド 5 , ガイド 6 , 0 ーリング 7 , 0 ーリング 8 などのシール部材が設けられており、 ケース部 1 および弁作動軸部 2 からの流体の外部 への編れを防止する様になつている。 9 はこれら シール部材を支えるためのブレートである。

又井体 3 は、井作動軸 2 の細径部 8 a に挿入された 世別 ステンレス・耐熱 樹脂等によつて形成された プレート 3 a と、井閉時に井ケース 1 の井座部 1 a に密接して流路を閉じる役目を なす耐燃性 コムで成形された ディスク 3 b と、 摩禰率が小さく 耐熱性にも優れる ポリア セタール等の 樹脂により成形された プラグ 3 o とからなり、 更にその下端には プレート 1 0 が組み込まれ、全体として作動軸 2 に固定されている。

上配欄成において、弁作動軸 2 は、リンク機構 (凶示せず)により弁作動軸方向(上下)に作動 し、それに伴い弁体 3 も上下し成路の開閉、すな



わち温水成量の調節がなされる。

ところで、この従来の井体の解道では、温水回路内に悪水が流れた場合、すなわち、鉄粉、砂等の異物を含む温水が流れた場合には、ブラグ3。の羽根部3。一1、ストレート部3。一2と井ケース1の流出偶突出部1Dの内壁とプラグ羽根部3。一1、オラグストレート部3。一2との間に介を動きると、プラグストレートで、この状態で井作動を2を作動させるとプラグ羽根部3。一1、プラグストレート部3。一1、プラグストレート部3。一2が異物により損傷されるとになり、その結果ばりィが発生するという問題があった。

との状態がさらに進むと、とのばりイが弁体 8 のディスク 8 b のシール面 8 b - 1 に到達し、(第 2 凶鄙照)、ついには弁閉時のシール不良をひき起とし、過水桶れにつながるという不具合があつた。



## 公開実用 昭和57- 200767

とを目的とする。そして、そのため本考案は、プラグ根元部すなわち、プラグストレート部に講を 設け、異物により発生するばりのシール面への到 達を防止するという基本的構成を採用する。

以下本考案を図に示す実施例について説明する。 本考案は、井体 3 以外の部品については、第1図 に示す従来のものと同様を構造であるため、第3 図において、井体 3 部分だけを説明する。

井作動軸 2 の細径部 2 a にはプレート 3 a 。シール部をなすディスク 3 b .ガイド部をなすプラグ 3 c むよびプレート 1 0 が挿入され固定されている。このプラグ 3 c は、ポリアセタール、ポリプロピレン等の樹脂により成形されてむり、そのディスク 3 b 側の部位、すなわち第 1 図にむけるプラグ 3 c のストレート部 3 c - 2 は短くなつている。

上記欄成を採用したため、プラグ3の羽根部 3 c-1と井ケース1の流出側突出部1 b の内壁 (第1凶参照)との間に異物が介在し、その状態



で弁体を作動させたような場合であつてもシール 面 8 b - 1 は損傷しにくくなつている。

即ち、このような場合には羽根部3c-1が多少損傷され、ばりイが発生するようなことはあつてもこのばりイの発生は羽根部3c-1のみに限定され、ディスクシール面3b-1に到達することは構部3c-3の介在によつて防止される。又ストレート部8c-2もその長さが短いため、異なっと損傷されても発生するばりイは少なく、ディスクシール面3b-1に到達するほどのものではない。

以上述べた様に本考案流量調節井では、異物によりプラグが損傷されても、シール機能の低下はおとさず、従つて懸水に強く耐久性が大幅に改善されるという優れた効果をもつ。

尚、上述の実施例ではプラグ 3 c の根元部に少々 のストレート部 3 c - 2 を残しているが、このストレート部 3 c - 2 は特にシールに関与している のではないので、ストレート部 3 c - 2 を全く取り去つても同様の効果を得ることが出来る。



# 公開実用 昭和57— 2007S7


#### 4 図面の簡単な説明

第1凶は従来の成量調節井の正断面図、第2図 は第1凶図示弁体の異物に損傷された<del>従業</del>を示す 斜視図、第3凶は本考案成量調節井の弁体の一実 施例を示す正断面図である。




代埋人井埋士 〆 部 隆





2001671/2

# 公開実用 昭和57— 200767



#### 6 前記以外の考案者

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 「日本電装株式会社内 26 福 弦 4

(2)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
MOTHER.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.